

## «Для чего нужен акт-допуск?»

В Сморгонский межрайонный отдел Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от нанимателей часто поступают вопросы, в каких-случаях необходимо оформлять акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории организации и как правильно его оформить.

При выполнении строительных работ на объекте строительства несколькими работодателями на основании заключенных договоров строительного подряда, каждый из них обязан обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работающих в соответствии с требованиями Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 31.05.2019 №24/33.

С этой целью, перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации работодатели, являющиеся заказчиком в строительной деятельности (далее - заказчик), застройщиком в строительной деятельности (далее - застройщик) и (или) подрядчиком в строительной деятельности (далее - подрядчик) должны оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории организации по форме согласно приложению 1 Правил по охране труда при выполнении строительных работ.

Подрядчик или арендодатель оборудования, применяемого на объекте, обязан при выполнении строительных работ на строительных площадках с привлечением субподрядчиков или арендаторов:

разработать совместно с ними мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и работающих, участвующих в строительстве объектов;

обеспечить выполнение запланированных мероприятий и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ.

К слову, в июле 2018 году на строительном объекте «Кабельный общестанционный тоннель» Белорусской АЭС в результате падения в незакрытый проем получил тяжелую травму работник одной из субподрядных организаций.

Поскольку на указанном объекте с апреля 2018 года строительно-монтажные работы не производились, акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории указанного объекта не составлялся, в ходе проведения специального расследования несчастного

случая установить, когда и кем была снята решетка, закрывающая проем, не представилось возможным. Причиной несчастного случая явилась личная неосторожность потерпевшего, выразившаяся в том, что он при выполнении своих должностных обязанностей, передвигался по неосвещенному тоннелю, и в какой-то момент, отвлекшись на осмотр вентиляционного короба, продолжил движение, не убедившись в отсутствии на пути следования каких-либо препятствий, в том числе открытых проемов, в результате чего упал в незакрытый (неогражденный) проем и получил травму.

**Наталья Ясевич,**  
главный государственный инспектор  
Сморгонского межрайонного отдела  
Гродненского областного управления  
Департамента государственной  
инспекции труда